

#### 案例四：宿舍環境安全之重要性

97 年間，某實習廠區之學生宿舍發生火警悶燒異常事故，事後經查起火點是源自於連接電腦之多孔電線，在約談該電腦之所有人劉姓同學後，其表示因電腦發生異常而在求助於電腦維修公司，而後其應電腦維修公司之要求進行電腦運轉測試，故未於離開宿舍時將電腦電源關閉，想不到會致生電線短路意外而造成宿舍悶燒之意外。

在此事件之後劉姓同學對於此次事件表示十分自責，除承認自己所犯錯誤外，並願負起賠償責任。而學校方面則依相關之獎懲規定予以記過處分，以示懲戒。

依本校「大學部工讀實務實習作業規範」第十五條所規定之「寢室用電不可超過負荷，注意用電安全。」以及「在外租屋者，瓦斯熱水器不可裝在室內，睡前應確實檢視瓦斯、水電以確保住宿安全。」皆是提醒同學應該注意個人居住場所之安全規範，也唯有安全的環境才能確保同學於校外工讀實務實習過程中平安的完成。

本校全體同學在進行工讀實務實習前，皆須參加技合處所安排之「工業安全與衛生」講座；經此事件後，同學應更加留意用電安全外，學校方面與工讀輔導老師也將強制要求同學每日於離開寢室前，皆應將室內電源按規定關閉，以免類似意外再次肇生。